

INS-01013

The declaration of conformity is available on request. Contact details are provided at: http://paxton.info/596

To comply as a UL listed installation, the following conditions must apply:- Wiring methods shall be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA70), local codes, and the authorities having jurisdiction. Software features and functions have not been evaluated by UL. Wiring: - Where an equivalent cable / wire is used it must be ' UL Listed '. All interconnecting devices must be UL Listed.

Exit buttons - A UL listed 'push to make' button must be used.
Door contact - A UL listed 'Normaly Open' (N.O.) switch must be used.
Tamper alarm - Connect to a UL listed burglar alarm unit for supervision

The power must be provided via a separate DC supply, a UL Listed Access Control (or Burglar Alarm) Class 2, Power-Limited, power source capable of 4 hours standby must be employed. This is wired into the 0V and 12/24V terminals and the cable secured with the cable ties provided.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Compliance

Class B digital devices.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: A copy of the compliance document ins-01000 with full conformity standards and statements is provided at: http://paxton.info/3011

La déclaration de conformité est disponible sur demande. Consultez : http://paxton.info/596

Pour que l'installation répond aux normes UL, les conditions suivantes sont applicables:- Les méthodes de câblage doivent être en accord avec le code nation électrique (ANSI/NFPA70), codes locaux et les autorités ayant la juridiction. Fonctions logicielles n'ont pas été évalués par UL. Quand un cable équivalent est utilisé, il doit être 'listé UL'Tout appareil d'interconnexion doit être listé UL

Les boutons de sortie - A UL 'pousser à faire' bouton doit être utilisé.
Contact de porte - A UL 'Normalement ouvert »(NO) commutateur doit être utilisé.
Autoprotection - Connectez-vous à une unité d'alarme antivol UL pour la supervision.

The power must be provided via a separate DC supply, a UL Listed Access Control (or Burglar Alarm) Class 2, Power-Limited, power source capable of 4 hours standby must be employed. This is wired into the 0V and 12/24V terminals and the cable secured with the cable ties provided.

l'industrie Canadienne

Ce dispositif est conforme au(x) standards RSS de l'industrie Canadienne sans-licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Conformité FCC

Cet appareil a été testé et a été trouvé conforme avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Néanmoins, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne sera présentera pas sur une installation particulière. Si l'équipement crée une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est conseillé d'essayer de corriger l'interférence avec une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

-- Réorienter ou repositionné l'antenne de réception
-- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-- Connecter l'appareil sur une sortie ou un circuit différent que celui sur lequel le récepteur est connecté.
-- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour une aide.

Remarque : une copie du document ins-01000 de conformité contenant tous les standards ainsi que la déclaration de conformité est disponible sur :http://paxton.info/3011

Paxton10

+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support

877.438.7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support

+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support

+32 (0) 78485147
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support

+49 (0) 251 2080 6900
verkauf@paxton-gmbh.de
paxton.gmbh.support

+33 (0)1 57 32 93 56
support@paxton-access.fr
paxton.support

+27 (0) 21 4276691
support@paxtonaccess.co.za
paxton.support

8000 3570 3783
support@paxtonaccess.ae
paxton.support

+52 55 5351 3667
soporte@paxton-access.com
paxton.soporte

+57 1508 8198
soporte@paxton-access.com
paxton.soporte

+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support

© Paxton Ltd 1.0.5 23/02/2018
Paxton House, Home Farm Road, Brighton, BN1 9HU, United Kingdom


Paxton10
Paxton10